

## D P F 洗浄検査報告書


下記の通りD P F 洗浄が完了いたしましたのでご報告いたします。

受付管理番号	200208-1	車台番号	NMR85 7007002
D P F 洗浄日	2020年2月8日	累計走行距離	
洗浄ロット番号	200208-1-F	ワラ-純正番号	8-98032-908
お客様名 (法人名)	中島	ワラ-形状	分割型フィルター
ご担当者名	富士商	ワラ-シリアル番号	
車両番号			
メーカー (サイズ)	いすゞ (中型)	ワラ-洗浄理由	洗浄依頼のため
排気記号・型式	BDG-NMR85		
原動機の型式	4J11		


## 1. D P F 差圧測定結果

D P F 洗浄前、洗浄後に7,200 L/分、9,200 L/分、10,700 L/分、12,000 L/分の空気を送風し、差圧 (=抵抗) を測定します。D P F 内部の詰まりが多いと、差圧が大きくなります。

項目	状態	7,200 L/分	9,200 L/分	10,700 L/分	12,000 L/分
		洗浄前	3.2	4.8	6.5
差圧 (Kpa)	洗浄後	1.6	2.3	3.1	4.2
	当社基準値	基準値 <5.0Kpa/12000L/分			



## 2. 洗浄中の画像



## &lt;DPFサポートコメント欄&gt;

フィルターの端の部分に堆積がありました。また、アツシユ (灰) が多かったです。洗浄後の差圧測定値は、合格範囲です。現在の状態を保つためにも、定期的な洗浄をお勧めいたします。

## 3. 発送情報

発送先	
送便	伝票NO
送日	

DPF洗浄検査報告書については、富士商株式会社産業エネルギー部までお問い合わせください。

富士商株式会社産業エネルギー部 TEL:0836-81-1115

受付時間： 平日9：00～17：00 (土・日・祝・年末年始を除く)